

RICAMBIO MANICO

382 EN

- Per martelli 382 100÷2000



Dettagli famiglia

Codice	 gr	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U03820002Q	100	5	€ 3.60
U03820004Q	200	5	€ 3.90
U03820006Q	300	5	€ 4.20
U03820007Q	400	5	€ 4.65
U03820008Q	500	5	€ 5.00
U03820009Q	600	5	€ 5.60
U03820010Q	800	5	€ 6.10
U03820011Q	1000	5	€ 6.70
U03820013Q	1500	5	€ 7.25
U03820014Q	2000	5	€ 7.65

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000