


RICAMBI INSERTI



622 A

- Confezione da 10 pz

Dettagli famiglia

Codice	M	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U06220005Q	5x0,8	1	€ 8.35
U06220006Q	6x1,00	1	€ 8.35
U06220008Q	8x1,25	1	€ 10.10
U06220010Q	10x1,50	1	€ 11.30
U06220012Q	12x1,75	1	€ 14.30
U06220014Q	14x1,25 (3/8)	1	€ 15.70
U06220015Q	14x1,25 (3/4)	1	€ 33.00
U06220021Q	C12x1,25 (1/2)	1	€ 23.80
U06220022Q	C12x1,25 (3/4)	1	€ 23.80

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000