

ASSORTIMENTO LATO SINISTRO

5006 C4

Veicoli compatibili:

- **CITROEN JUMPER** passo 3000 tetto 1662
- **CITROEN JUMPER** passo 3450 tetto 1662-1932
- **FIAT DUCATO** passo 3000 tetto 1662
- **FIAT DUCATO** passo 3450 tetto 1662-1932
- **FIAT DUCATO** passo 4035 tetto 1932-2172
- **FORD TRANSIT** passo 2933 tetto 1645
- **FORD TRANSIT** passo 3300 tetto 1745-1885
- **FORD TRANSIT** passo 3750 tetto 1745
- **IVECO DAILY** passo 3300 tetto 1900
- **MERCEDES SPRINTER** passo 3250 tetto 1940
- **MERCEDES SPRINTER** passo 3665 tetto 1940
- **MERCEDES SPRINTER** passo 4325 tetto 1940
- **MERCEDES VITO LONG** passo 3200 tetto 1760
- **NISSAN INTERSTAR** passo 3078 tetto 1912
- **NISSAN INTERSTAR** passo 3578 tetto 1912
- **OPEL VIVARO** passo 3098 tetto 1913
- **OPEL MOVANO** passo 3078 tetto 1912
- **OPEL MOVANO** passo 3578 tetto 1912
- **OPEL MOVANO** passo 3682 tetto 1894-2144
- **OPEL MOVANO** passo 4332 tetto 1894-2144
- **PEUGEOT BOXER** passo 3000 tetto 1662
- **PEUGEOT BOXER** passo 3450 tetto 1662-1932
- **PEUGEOT BOXER** passo 4035 tetto 1932-2172
- **RENAULT TRAFIC** passo 3098 tetto 1913
- **RENAULT MASTER** passo 3078 tetto 1912
- **RENAULT MASTER** passo 3578 tetto 1912
- **RENAULT MASTER** passo 3682 tetto 1894-2144
- **RENAULT MASTER** passo 4332 tetto 1894-2144



Dettagli famiglia

| Codice | LxPxH mm | Peso kg | Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|-----------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| U50060016 | 1732,5x375x1528 | 165 | 1 | € 2.728.20 |








Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Composizione







| Articolo | | Pezzi | Misure |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------|
|  | 5000 CL3N - Composizione con cassetti lunghi | 1 | - |
|  | 5000 D4 - Composizione con cassetti | 1 | - |
|  | 5002 S4N - Staffa di ancoraggio | 4 | - |
|  | 5002 SA4 - Porta rotolo con tagliacarta | 1 | - |
|  | 5002 SA5 - Porta flaconi | 1 | - |
|  | 5003 ME - Montanti da 375 mm | 2 | 1 |
|  | 5003 MF - Montanti da 275 mm | 2 | 2 |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

| Articolo | Pezzi | Misure | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---|
|  | 5003 RB1 - Ripiano | 2 | - |
|  | 5003 RC1 - Ripiano | 1 | - |
|  | 5000 CE3 - Composizione con cassetti medi | 1 | - |
|  | 5002 B3 - Base | 1 | - |
|  | 5003 RBC1 - Ripiano | 2 | - |
|  | 5003 RCC1 - Ripiano | 1 | - |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento; tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.