


COMPOSIZIONE CON VALIGETTE ASPORTABILI

5000 A3



- Cassettiera con 2 valigette 5000 H1 e 1 valigetta 5000 H2
- Fornita con staffa di fissaggio 5002 S4N (U50020047)
- Guide di ricambio codice U49806048
- Serratura di ricambio codice U05360001Q

Dettagli famiglia


| Codice | LxPxH mm |  Peso kg |  Q.tà x conf. | Prezzo listino |
|-----------|-------------|---|--|----------------|
| U50000002 | 495x375x382 | 22 | 1 | € 436.00 |

Serie / Configurazioni

Articoli



5006 A6 - Assortimento lato sinistro



5006 E12 - Assortimento lato sinistro

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



5006 E5 - Assortimento lato sinistro



5006 E8 - Assortimento lato sinistro

Ricambi / Accessori

Articoli



498 GD - Ganascia stringitubo



498 GE - Supporto girevole



5002 S1 - Matrix - Supporto



5002 S10 - Gruppo rotabile per cassettiere (2 pz)



5002 S2 - Matrix - Supporto



5002 S9 - Scrivimpiedi

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.


Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker


Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.


Articoli



5002 Z1 - Distanziale



5002 Z2 - Supporto morsa



5002 ZM2 - Pianale con morsa



5002 ZM3 - Pianale con morsa



5002 ZM4 - Pianale con morsa



5003/12H - Sottovuoto



5003/13H - Sottovuoto



5003/18H - Sottovuoto



5003/20H - Sottovuoto

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



5003/8H - Sottovuoto

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000