


MONTANTI DA 200 MM



5003 MD

- Coppia montanti per ripiani 5003 RA-RAC-RAL-A1
- Foratura laterale per ganci 552÷557
- Posizionabili sia sul pianale dei veicoli che sui moduli

Dettagli famiglia

Codice	n°	LxPxH mm	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U50030046	1	30x200x222	1	€ 43.40
U50030047	2	30x200x382	1	€ 53.50
U50030048	3	30x200x542	1	€ 64.00

Serie / Configurazioni

Articoli



5006 E1 - Assortimento lato destro


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138


StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli




5006 E10 - Assortimento lato sinistro



5006 E13 - Assortimento retro schiena



5006 E14 - Assortimento lato destro




5006 E6 - Assortimento retro schiena



5006 E7 - Assortimento lato destro



5006 E9 - Assortimento lato destro



5006 EF3 - Assortimento retro schiena



5006 EF4 - Assortimento lato destro o sinistro

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.