


MATRIX - ASSORTIMENTO LATO DESTRO

5006 E1



Veicoli compatibili:

- CITROEN JUMPER passo 4035 tetto 1932-2172
- CITROEN JUMPER passo 4035XL tetto 1932-2172
- CITROEN JUMPY passo 3700 tetto 1881-2280
- FIAT DUCATO passo 4035 tetto 1932-2172
- FIAT DUCATO passo 4035XL tetto 1932-2172
- FIAT DUCATO passo 3700 tetto 1881-2280
- IVECO DAILY passo 3950 tetto 1900-2100
- MERCEDES SPRINTER passo 4025 tetto 1855
- MERCEDES SPRINTER passo 4325 tetto 1940
- OPEL MOVANO passo 3578 tetto 1912-2146
- OPEL MOVANO passo 4078 tetto 1912-2146
- OPEL MOVANO passo 3682 tetto 1894-2144
- OPEL MOVANO passo 4332 tetto 1894-2144
- PEUGEOT BOXER passo 4035 tetto 1932-2172
- PEUGEOT BOXER passo 4035L tetto 1932-2172
- PEUGEOT BOXER passo 3700 tetto 1881-2280
- RENAULT MASTER passo 3578 tetto 1912-2146
- RENAULT MASTER passo 4078 tetto 1912-2146
- RENAULT MASTER passo 3682 tetto 1894-2144
- RENAULT MASTER passo 4332 tetto 1894-2144

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg	 Q.tà x conf.	Prezzo listino
U50060019	1485x375x1528	121,4	1	€ 2.141.00










Composizione

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articolo	Pezzi	Misure
	2	-
	1	-
	1	-
	1	-
	1	1
	1	2
	1	-
	1	-
	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.